

XP16053 网络公开信息表

建设单位名称	福建省漳州瑞成陶瓷有限公司		
建设单位地理位置	福建省漳州市华安县大洲建材工业园	建设单位联系人	李工
项目名称	福建省漳州瑞成陶瓷有限公司		
项目简介	福建省漳州瑞成陶瓷有限公司厂址位于华安县大洲建材工业园，目前现有 2 条陶瓷砖生产线，其中外墙砖生产线 1 条，地砖生产线 1 条，主要配套建设辊道干燥窑和烧成窑各 1 条，喷雾塔 1 座以及 Φ3.6m 煤气发生炉 1 台。辊道窑采用自建煤气站产生的煤气为燃料，喷雾干燥塔采用煤粉和水为燃料。每年可生产各类建筑陶瓷墙地砖 400 万 m <sup>2</sup> 。		
现场调查人员	赵勇	现场调查时间	2016-11-20
现场检测人员	赵勇 王刚 黄俊换 冯若晨 汪鹏	现场检测时间	2016-12-27~29
建设单位陪同人	李工		
项目存在的职业病危害因素	矽尘、煤尘、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、氟化物、苯、甲苯、二甲苯、苯酚、甲酚、煤焦油、噪声、高温、工频电场		
职业病危害因素检测结果	喷雾干燥车间烧塔工、釉料制备车间装罐工和配料工、磨边车间磨边机操作工、煤气站各岗位接触的粉尘浓度不超过 GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》规定的职业接触限值，其余各工种接触的粉尘均超过 GBZ		

	<p>2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》规定的职业接触限值；二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、苯、甲苯、二甲苯、苯酚、甲酚、萘、一氧化碳、氟化物的检测结果均符合 GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素》的要求。</p>
<p>评价结论及建议</p>	<p><b>评价结论与建议：</b></p> <p><b>评价结论：</b></p> <p><b>确定职业病危害类别</b></p> <p>根据《国民经济行业分类》该项目属于砖瓦、石材等建筑材料制造业；《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健〔2012〕73号）中将砖瓦、石材等建筑材料制造业分类为职业病危害严重的行业，结合对建设项目职业病危害因素接触水平的综合分析，判定该项目为<b>职业病危害严重</b>的建设项目。</p> <p><b>建议</b></p> <p>（1）用人单位应为劳动者个体防护用品，对接触粉尘的作业岗位配备防尘口罩，对接触噪声的岗位配备防噪声耳塞，对接触毒物的作业岗位配备防毒面具；加强焦油池清理过程的职业病防护措施，避免劳动者直接接触煤焦油，为劳动者配备防毒面具、护目镜、防化学品手套。确保劳动人员正确佩戴个人防护用品后职业病危害因素接触水平符合标准。</p> <p>（2）用人单位采取措施加强煤气站原煤输送落料过程的密闭性，尽可能设置局部通风设施和除尘设置，在各转运点采</p>

取密闭措施防止粉尘逸散，煤气发生炉落渣口落渣过程尽可能采取密闭设置，减少炉渣粉尘逸散；在球磨车间球磨机喂料口旁设置局部除尘设施，防止粉尘逸散，球磨喂料结束后及时冲洗地面，避免二次扬尘；原料料仓盖上设置排风罩和局部除尘设施，加强粉料输送带转运点密闭性，减少落料过程粉尘逸散；釉料球磨过程尽可能采取机械化、自动化，尽量减少人员接触釉料的时间，尽可能在投料口设置局部通风设施和除尘设施，防止粉尘逸散。

(3) 用人单位应完善一氧化碳中毒和高温中暑专项应急预案。应与最近的有处置职业卫生中毒事故能力的医院签订应急救援协议，明确双方责任，由医院对事故情况下中毒、急危重症人员进行处置，保障员工的生命安全。

(4) 用人单位应当委托具有职业健康检查资质的机构对劳动者进行职业健康检查，包括上岗前、在岗期间和离岗前的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。职业健康检查由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。职业健康检查内容应符合《职业健康监护技术规范》规定。用人单位应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》的规定完善劳动者职业健康监护档案。

(5) 用人单位应在生产车间旁为劳动者设置更/存衣室，更/存衣室按照同室分柜存放的设计原则，以避免工作服污染便服。

(6) 用人单位应于劳动者签订职业病危害告知协议。完善厂区内告知栏、警示标识和告知卡的设置。

(7) 夏季作业期间，用人单位应加强窑炉车间的通风。