

网络公开信息表

建设单位名称	乌海市摩尔沟煤炭有限公司		
建设单位地理位置	位于乌海市 NE 约 10km 处，行政区划隶属于内蒙古乌海市海勃湾区	建设单位联系人	陈总
项目名称	乌海市摩尔沟煤炭有限公司职业病危害现状评价		
项目简介	<p>项目名称：乌海市摩尔沟煤炭有限公司职业病危害现状评价；</p> <p>建设单位：乌海市摩尔沟煤炭有限公司；</p> <p>核定生产能力：1.2Mt/a；</p> <p>开采方式：露天开采。</p> <p>采矿许可证:证号为 C1500002009071120028068，矿山名称为乌海市摩尔沟煤炭有限公司，开采方式为露天开采，生产规模为 120.00 万吨/年，面积为 2.738 平方公里。开采深度由 860m 至 1263m 标高；有效期至 2019 年 7 月 8 日。</p>		
现场调查人员	段红民、姜宏翰	现场调查时间	2018 年 3 月 37 日
现场检测人员	王涛	现场检测时间	2018 年 4 月 11 日-13 日
建设单位陪同人	陈总		
项目存在的职业病危害因素	煤尘、矽尘、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢、一氧化碳、噪声		
职业病危害因素检测结果	<p>采剥作业部分钻机司机、部分现场安全员以及个别铲装机司机所接触的粉尘浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007 的要求。</p> <p>1160 剥离台阶的钻机司机接触的噪声强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ 2.2-2007 的要求。</p> <p>其余岗位作业人员接触的职业病危害因素符合相关法律法规要求。</p>		
评价结论及建议	<p>评价结论与建议：</p> <p>评价结论：</p> <p>根据国家对职业病危害风险实行分类管理，将可能产生职业病危害的项目分为职业病危害一般、职业病危害较重、职业病危害严重三类。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（安监总安健〔2012〕73 号），该项目的类别应该为采矿业的煤炭开采及洗选业，属于职业病危害风险分类严重的建设项目。</p> <p>该项目总体布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《工业企业总平面设计规范》（GB 50187-2012）、《煤炭工业矿井设计规范》（GB 50215-2015）等相关标准、规范的要求。</p>		

该用人单位生产工艺和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）等要求。

该用人单位建筑卫生学符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2010）、《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）、《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）等的卫生要求。

该用人单位防护设施和应急救援设施基本符合职业病防治项目相关法律法规规范的要求。

该用人单位职业健康监护符合《职业健康监护技术规范》GBZ 188-2014 的要求。

该用人单位个人职业病防护用品基本符合《个体防护装备选用规范》GB11651-2008、《呼吸防护用品的选择、使用与维护》GB/T18664-2002 的要求。

该用人单位辅助用室符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）中的相关要求。

该用人单位职业卫生管理基本符合国家法律法规关于职业卫生管理方面的要求。

补充措施：

（1）建议用人单位加强对车辆驾驶室封闭性的维护，确保驾驶室门窗无损坏、橡胶圈封闭良好，发现损坏的及时更换。

（2）建议用人单位加强对采剥场地排土场地现场管人员的管理，合理调整其作业方式及接触时间，避免或减少下风向作业，减少粉尘的侵害。

（3）建议用人单位落实职业健康检查报告相关针对性建议，及时补充完善对存在职业性异常的作业人员进行复查，并根据复查报告建议采取相关措施。

（4）建议用人单位补充完善职业病危害警示标识等设置，更换储煤场、采剥场地入口处风化、模糊不清的警示标识；在采剥场地入口处设职业卫生公告栏（主要公布本单位的职业卫生管理制度和操作规程、职业病危害因素及岗位、健康危害、接触限值、应急救援措施、工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期和检测机构名称等）；在机修车间增设氮氧化物、臭氧的告知卡、“注意防尘”、“戴防尘毒口罩”、“当心弧光”、“戴防护镜”、“噪声有害”、“注意通风”、“当心有毒气体”等警示标识。

综合性建议

（1）建设项目职业病危害的关键控制点在储煤场及采剥单元的防尘、防噪管理。本项目应加强工作场所粉尘及噪声超标地点的防尘、防噪设施的维护，增加对驾驶室、布袋除尘器的检维护。在条件许可时，宜采取一些更为先进有效的职业病防护措施，从工程技术方面对粉尘、噪声等职业病危害因素产生的职业性危害加以控制。

（2）定期组织劳动者按照应急救援预案的内容进行演练，确保在职业病危害急性事故发生时，能有效的启动应急救援预案，及时响应。定期检查、更新急救柜中的急救用品，满足现场应急救援的需求。

（3）矿方应严格按照《煤矿职业安全卫生个体防护用品配备标准》（AQ 1051-2008）和《呼吸防护用品的选择、使用与维护》

	<p>(GB/T18664-2002)的要求,制定个人防护用品发放标准,按照发放标准为劳动者配备合格的职业病防护用品,按规定的周期进行更换,指导并督促劳动者正确佩戴。该矿应结合矿各科室的实际分工,在劳动防护用品相关管理制度中增加针对呼吸防护用品的检查与保养、清洗与消毒、存放等细则,并且在职业健康健康培训中对劳动者进行培训指导。</p> <p>(4)该矿应根据本评价报告表 7-9 急性职业病危害风险分析表,重点加强关键控制场所职业病危害的防治和管理,制定专项安全技术措施,防止急性职业病危害事故发生。</p> <p>(5)根据《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令〔2017〕第 81 号)第二十六条规定,建设单位必须坚持定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价,并将检测、评价结果存入职业卫生档案并向劳动者公布。</p> <p>(6)严格按照《职业健康监护技术规范》(GBZ 188-2014)与《煤矿作业场所职业病危害防治规定》等标准所规定的体检项目与周期,定期组织接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康体检,根据体检结果做出相应处理,并做好上岗、岗中、离岗、应急性体检。</p> <p>(7)按照《中华人民共和国职业病防治法》及《煤矿作业场所职业病危害防治规定》等法律法规要求,不断完善、更新职业卫生档案。</p>
技术审查专家组评审意见	未评审