

网络公开信息表

建设单位名称	神华宁夏煤业集团有限责任公司太西洗煤厂		
建设单位地理位置	宁夏石嘴山市大武口区	建设单位联系人	刘工
项目名称	神华宁夏煤业集团有限责任公司太西洗煤厂炭基管理中心职业病危害现状评价		
项目简介	太西洗煤厂是神华宁煤集团所属无烟煤洗选深加工与综合利用的骨干单位，2008年2月15日实现原太西洗煤厂、西大滩洗煤厂的深度整合；2009年2月6日，将原大石头煤业公司下属三个洗煤厂整合并入；2015年9月9日，集团公司宣布将太西炭基工业公司划归并入，保留太西炭基工业公司；2016年12月28日，按照神华集团要求，注销太西炭基工业公司。		
现场调查人员	王剑、王金鑫	现场调查时间	2019/1/24
现场检测人员	马志鲜、韩占云、王程远、吴克南、王刚、赵俊	现场检测时间	2019/3/11
建设单位陪同人	刘工		
项目存在的职业病危害因素	化学因素：活性炭粉尘、煤尘、石墨粉尘、矽尘、苯、甲苯、二甲苯、焦炉逸散物、3,4-苯并芘、氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、二氧化碳； 物理因素：噪声、高温、工频电场。		
职业病危害因素检测结果	用人单位锅炉车间破碎楼1层移动皮带、2#皮带、1#皮带、锅炉28m，活性炭一车间1#活化炉，活性炭一车间煤粉仓，普煅车间一级破碎筛分机、二级破碎筛分机总粉尘浓度短接触容许浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》的要求；活性炭一车间活化炉加料口、碳化硅车间焙烧炉巡检位一氧化碳短接触容许浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》的要求；活性炭一车间混捏工接触苯的浓度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素》的要求；活性炭一车间磨粉工、液压工，活性炭二车间成型工接触噪声的强度不符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》的要求，其他岗位及人员接触总粉尘、呼吸性粉尘、氨、苯、甲苯、二甲苯、二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、一氧化碳、噪声、工频电场等职业病危害因素的浓度、强度符合相关标准的要求。		
评价结论及建议	<p>依据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》(安监总安健〔2012〕73号)、《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)的规定，该项目属于化学原料和化学制品制造业中的基础化学原料制造，结合对建设项目职业病危害因素接触水平的综合分析，判定神华宁夏煤业集团有限责任公司太西洗煤厂炭基管理中心职业病危害风险类别为严重。</p> <p>(1) 该项目职业病防护设施不符合国家标准要求，应根据本报告的补充措施进行完善。</p> <p>(2) 该项目应急救援设施不符合国家标准要求，应根据本报告的补充措施进行完善。</p> <p>(3) 该项目个人防护用品不符合国家标准要求，应根据本报告的补充措施进行完善。</p> <p>(4) 该项目职业健康监护不符合国家标准要求，应根据本报告的补充措施进行完善。</p>		

	<p>(5) 该项目辅助用室不符合国家标准要求，应根据本报告的补充措施进行完善。</p> <p>(6) 该项目警示标识与中文警示说明不符合国家标准要求，应根据本报告的补充措施进行完善。</p> <p>(7) 该项目职业卫生管理不符合国家标准要求，应根据本报告的补充措施进行完善。</p>
专家评审意见	-