

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	山西天然气有限公司京朔应县分输站至应张首站联络线工程项目安全评价报告		
	行业类别	陆上油气管道运输业	报告提交时间	2022.6.23
	项目简介	京朔应县分输站至应张首站联络线工程由山西天然气有限公司投资建设。输气管道起点位于山西省朔州市应县三里寨村京朔线应县分输站，止于山西省朔州市应县段寨村应张首站。 京朔应县分输站至应张首站联络线工程线路水平长度约 8.1km，设计压力 6.3MPa，管径为 D355.6mm，站场包括应县分输站改造 1 座，应张首站改造 1 座。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	臧怀壮	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	臧怀壮 段学义
	报告审核人	张会平	安全评价师	张春节 李茂刚 王军山 张泽宇 孙亮 段学义
	注册安全工程师	张会平 唐晓娟 张春节	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	预评价		
	到现场开展评价工作人员	臧怀壮 段学义 张春节		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	安全评价组于 2021 年 12 月 30 日对现场进行了安全检查		
	现场照片			



备注及其他信息 无