

## 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司富强路加油站新建洗车房、新增一座加油岛及上方罩棚项目设立安全评价报告		
	行业类别	石油加工业；化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2022.6.1
	项目简介	中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司富强路加油站位于包头市稀土高新区富强路南端路东、南壕村东门对面，占地面积 2801.11m <sup>2</sup> ，经营业务为汽车提供汽油。加油站有 4 个 20m <sup>3</sup> SF 双层汽油油罐，折算总容积 V=80m <sup>3</sup> ，加油站级别为三级。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	李磊	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	李磊 李茂刚 李冬 徐忠臣 朱巧娥
	报告审核人	向鹏	安全评价师	李茂刚 李冬 徐忠臣 朱巧娥
	注册安全工程师	向鹏、李冬、张会平、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	预评价		
	到现场开展评价工作人员	李磊 朱巧娥		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.5.10，了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		

现场照片







备注及其他信息

无