

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	甘肃中油交通油品有限公司百花服务区子母加油站 A 站（加气部分）安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2023.4.6
	项目简介	<p>甘肃中油交通油品有限公司百花服务区子母加油站 A 站（加气部分）于 2010 年 11 月 09 日成立，位于甘肃省天水市麦积区宝天高速公路百花服务区内（高速公路北侧）。负责人为王福荣，该加气站的燃气经营许可证有效期限为 2021 年 03 月 18 日至 2023 年 03 月 17 日。经营类别：燃气汽车加气站（LNG）。</p> <p>该加气站设置 1 套箱式 LNG 橇装设备（含 60m³ 卧式储罐 1 座，储罐自增压器兼卸车增压器 1 台，EAG 加热器 1 台，LNG 潜液泵 2 台），与加油站（2 具 40m³ 和 1 具 30m³ SF 双层汽油储罐、2 具 40m³ SF 双层柴油储罐，油罐总容积（柴油罐容积折半计算）为 150m³）合建；依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.16 条规定属于一级加油与 LNG 加气合建站（本次评价范围只包括加气部分）。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	卢革委	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	卢革委 刘红岩
	报告审核人	张会平	安全评价师	王晓华 刘全进 臧怀壮 刘红岩
	注册安全工程师	唐晓娟、张会平、邹方永、刘全进、卢革委、刘红岩	技术专家及技术人员	张书杰
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	卢革委 刘红岩 张书杰		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.3.3，了解项目的基本情况、对现场进行勘验并收集资料。		

现场照片





备注及其他信息

无