

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司十工加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2023.1.10
	项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司十工加油站，许可范围：汽油、柴油。位于甘肃省酒泉市瓜州县南岔镇十工村二组 73 号。</p> <p>加油站设置直埋地下卧式双层 SF 油罐 4 个，其中 2 个 40m³ 汽油罐；2 个 40m³ 柴油罐，总储量为 120m³（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于二级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	侯光第	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	侯光第 曹旭辉
	报告审核人	张会平	安全评价师	王晓华 刘全进 臧怀壮 郭晓娟 曹旭辉
	注册安全工程师	侯光第、刘全进、唐晓娟、邹方永、张会平	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	侯光第 曹旭辉		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.12.20 对现场进行勘验。		
	现场照片			





		 A photograph showing two red fire sandboxes with the Chinese characters '消防沙箱' (Fire Sand Box) written on them. A traffic cone is positioned in front of the left sandbox. The scene is outdoors against a light-colored wall. To the right, a blue sign with white text is visible, containing the characters '严', '给无牌无证', and '销售散'. The background shows some bare trees under a clear sky.
	备注及其他信息	无