

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司白云路西加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2023.12.1
	项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司内蒙古包头销售分公司白云路西加油站于 2007 年 08 月 27 日成立，位于内蒙古自治区包头市昆都仑区白云路西，负责人为张吉玮，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2020 年 12 月 11 日至 2023 年 12 月 10 日。许可范围：汽油、柴油的零售。</p> <p>加油站设置 2 台四枪加油机（1 台四枪汽油加油机、1 台两柴两汽四枪加油机）。设置直埋地下卧式双层 SF 油罐 3 个，其中 2 个 30m³ 汽油罐，1 个 30m³ 柴油罐，油品总容积 $V=30\text{m}^3 \times 2 + 30\text{m}^3 \times 1 = 90\text{m}^3$，总储量为 90m³，折合储量为 75m³（柴油罐容积折半计算），本项目加油站与 CNG 加气站合建，两者隶属于同一公司，经营场所共用，储气区与储油区分开布置，安全防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 5.0.13-2 的相关要求，CNG 加气站采用 CNG 长管拖车作为气源，站内设 3 组单瓶 2m³ 的固定储气瓶组，总容积为 6m³，运行时停放 1 辆 CNG 长管拖车，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.15 条规定属于三级加油加气合建站，该站未设置洗车房。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进 郭雨清
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	王晓华 臧怀壮 郭晓娟 郭雨清
	注册安全工程师	巴彬、唐晓娟、向鹏、李冬、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价	安全评价类型	安全现状评价		

活动 主要 信息	到现场开展评价工 作人员	刘全进 郭雨清 （李磊）
	到现场开展评价工 作时间及主要任务	2023.2.16，了解项目的基本情况、对现场进行勘验。
	现场照片	



备注及其他信息

无